编写：		日期：
	Jackwell Automation	2012-12-8
审核：		
	Jackwell Automation	
版本：		
	1.0	
文件号：		
	CASE_JA011	
修改日志：	2012-12-8 V1.0	

　　本案例由本案例由Jackwell Automation提供，旨在分享我们的应用经验。我们对所提供的信息的准确性和完整性不作任何保证。未经本人同意，不得整个或部分复制本案例中的内容，或用于商业用途。若转载请注明出处。

主题: 关于 PanelView Plus 版本与 5370 CompactLogix 兼容问题

一、背景

最新发布的中型控制器 5370 CompactLogix 采用 RSLgix5000 V20进行编程。当采用该档控制器与旧的 PanelView Plus (注意不是 PanewlView Plus 6)通讯时，会出现兼容性问题。PanelView Plus 无法通过 RSLinx Enterprise 找到该款处理器，通讯路径无法建立。

二、解决方案

1、目前 PanelView Plus 固件(firmware)无法升级到 Ver 6.0 版本；

2、需要把 PanelView Plus 固件刷新成 5.10.08 才能兼容 5379 ComapactLogix V20。

3、组件版本如下:

Product	FactoryTalk View ME	OS
PVP 400-600	5.10.08	4.01.019
PVP/PVP CE 700-1500	5.10.08	2.07.02
PVP Compact 400, 600	5.10.08	4.01.019
PVP Compact 1000	5.10.08	2.07.02

三、如何下载 Firmware Updates：

http://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/MultiProductDownload.aspx?keyword=PanelView%20Plus&crumb=112

（注意：下载前需要用户登录才能够进入此页面）

选择 5.10.08 进行下载：

Reference Software	FactoryTalk View Machine Edition ▼								
	FactoryTalk View Machine Edition (9701-VWMx) FactoryTalk® View Machine Edition (ME) is a machine-level HMI software for machines and small processes.								
	6.10.00	6.00.00	5.10.00	5.00.00	4.00.00	3.20.00	3.00.07	3.00.01	2.10.00
⊟ -PanelView Plus 700-1500 5.10.08 *PanelView Plus 700-1500 (2711P-700-1500)* *Firmware and compatibility that applies to all* *catalog items in this line.*			📥📄						
5.00.09				📥📄					
4.00.15					📥📄				
3.20.11						📥📄			

Available Downloads

Product Selected: -PanelView Plus 700-1500
Product Version: 5.10.08

Accessory Files

- PVPlus and CE 700-1500 CNet Upgrade
- PVPlus and CE 700-1500 DeviceNet Upgrade

Firmware

- Firmware for PVPlus 700-1500 V5.10.08   Release Note

开始下载：

Rockwell Automation Download Manager powered by getPlus+®

LISTEN. THINK. SOLVE.

Rockwell Automation

Get Support Now – Click Here

產品   狀態

Firmware for PVPlus 700-1500 V5.10.08 - v5.10.08
1.2%   下載

下載進度（5:27分鐘維持在號 75 KB/秒; 0.4 26.9 MB的國標已完成）
1.2%
下載目錄（C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RA\）變化

暂停   取消

getPlus+®

四、应用案例：

触摸屏：2711P-T6C4D1　原固件版本：5.10.00.09(CPR 9 SR2)

控制器：1769-L33ER 固件版本：20.013.81

问题：两者通过以太网连接后无法建立正常通讯。

解决方案：把 2711P-T6C4D1 从固件版本 5.10.00.09(CPR 9 SR2)升级到 5.10.08.09(CPR 9 SR2)完美解决两者之间

　　　　的通讯问题

本文参考： FactoryTalk View Machine Edition Station 5.10.08 Release Notes